


DENUNCIA

Costa de Canyamel: una urbanización desamparada

Los vecinos denuncia la «dejadez» del Ajuntament de Capdepera y piden la realización de inversiones urgentes



Las calles son prácticamente intransitables, llenas de baches

Assumpta Bassa | Palma | 17/09/25 4:00



La urbanización **Costa de Canyamel**, que no está recepcionada por parte del Ajuntament de Cadepera, padece un estado de **degradación** constante: las mayoría de calles o caminos son **intransitables**, llenas de baches e incluso en algunos puntos hay desprendimientos. También hay obstrucción debido a árboles caídos o un sistema de **alumbrado deficiente**. Los vecinos, que se sienten abandonados por parte de la administración municipal, han denunciado esta situación y piden actuaciones urgentes.

Uno de los afectados, Francisco Jose Bordonado, que hace muchos años que vive en la zona, así lo ha explicado a este periódico. «La situación es muy preocupante. Hace años que padecemos una falta clara de **mantenimiento** y de inversión en la zona». Esta situación de «**dejadez** de las infraestructuras públicas», según alerta, ponen en peligro la **seguridad** de los vecinos. Así lo ha explicado. «Las escaleras destinadas a la evacuación de incendios se encuentran en un estado avanzado de **deterioro** y obstrucción por árboles caídos o cubiertas de maleza. Esta situación vulnera la ley que establece la obligación de garantizar vías de evacuación operativas y accesibles en todo momento».

Los vecinos denuncian que las infraestructuras en general están mal estado. «El proyecto de **alcantarillado** está paralizado y la señalización completamente dejada. Muchas farolas no funcionan y algunas calles están de noche a oscuras», lamentan. Los afectados reprochan al Ajuntament que, en estos momentos, se esté ejecutando un carril bici en la carretera de Canyamel con una inversión de 1,8 millones «mientras en Costa Canyamel tenemos **deficiencias** estructurales sin solución».



Las escaleras de evacuación de incendios están obstruidas por la maleza

De esta manera piden al Ajuntament que realice una **inspección** técnica, que proceda a desbrozar las escaleras de evacuación y que informe sobre el plan de mantenimiento e inversiones para esta zona. Esta urbanización, constituida desde hace muchos años, no está **recepcionada** y no cuenta con la dotación de servicios. Desde el Ajuntament han manifestado ser conscientes de este **problemática** y del mal estado de la urbanización.

De esta manera piden al Ajuntament que realice una **inspección** técnica, que proceda a desbrozar las escaleras de evacuación y que informe sobre el plan de mantenimiento e inversiones para esta zona. Esta urbanización, constituida desde hace muchos años, no está **recepcionada** y no cuenta con la dotación de servicios. Desde el Ajuntament han manifestado ser conscientes de este **problemática** y del mal estado de la urbanización.

Según fuentes municipales, se está mirando de encontrar una solución de **emergencia** mientras se está trabajando paralelamente en la dotación de servicios. La recepción de la urbanización está sobre la mesa desde 2003. Así que 22 años después sigue todavía **pendiente**.